

Mgr inż. Robert Rybak – Biegły sądowy w zakresie kompetencji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych.

Mgr inż. Robert Rybak

**05-250 Nowy Janków
Ul. Wołomińska 271**

Tel. kom.: 662 029 071

[e-mail:biuro@csb.waw.pl](mailto:biuro@csb.waw.pl)

Zleceniodawca: Kancelaria Radcy Prawnego

**i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Łukasz Wojak
Ul. Wrzesińska 4/25
03-713 Warszawa**

Citroen C6 nr. rej. WD 9423U

**Ocena wartości rynkowej /stanu technicznego
pojazdu.**

	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	Citroen C6				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2720 ccm	204/150	automatyczna	285830	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD 9423U	VF7TDUHZJ78002679		2006	05-03-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Wyposażenie standardowe

ABS, Airbag 6 sztuk, Alarm, Automatyczna skrzynia biegów, Bluetooth, DSC - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Immobilizer, automatyczna klimatyzacja, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Kierownica wielofunkcyjna, Radio CD/MP3, zmieniarzka CD, Tempomat, Uchwyty do mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Światła do jazdy dziennej.

Ogumienie:

Oś	Koło	Producent/ Typ	Rozmiar	Pomiar	Komentarz
1	Lewe	Pirelli	245/45/R18 100 Y	2,25 mm*	Zużycie 80%
1	Prawe	Pirelli	245/45/R18 100 Y	2,42 mm*	Zużycie 80%
2	Lewe	Michelin	245/45/R18 100 W	2,55 mm*	Zużycie 80%
2	Prawe	Michelin	245/45/R18 100 W	2,40 mm*	Zużycie 80%

*- Głębokość bieżnika mierzona jest do znacznika głębokości.

mgr inż. **ROBERT RYBAK**
Biegły Sądowy
ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 662 029 071, 662-785-989
e-mail: biuro@csb.waw.pl
strona 1

Kompletnosc dokumentów poj./wyposazenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 szt.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC-TAK.), DOWÓD REJ. (TAK), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Instrukcja obsługi poj. (B/D), Stwierdzony stan techniczny pojazdu podczas zgrubnych oględzin (bez dostępu do stanowiska diagnostycznego): Podczas oględzin pojazdu stwierdzono następujące usterki i uszkodzenia:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – WIDOK OGÓLNY



Mgr inż. Robert Rybak — Biegły sądowy w zakresie kompetencji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych.



mgr inż. **ROBERT RYBAK**
Biegły sądowy

ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
strona 3
tel. 662-029-071, 602-789-989
e-mail: robert.rybak@csb.waw.pl



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEDZEŃ



Brudna i zniszczona tapicerka w kabinie



Zniszczona tapicerka bagażnika



Uszkodzony pilot kluczyka



Brudna i zniszczona tapicerka foteli



Wycieki oleju z silnika – do weryfikacji w A.S.O Citroen



Świeci się kontrolka silnika - do weryfikacji w A.S.O Citroen



Świecą się kontrolki ABS, Kontrola trakcji - do weryfikacji w A.S.O Citroen



Porysowane drzwi z lewej strony



Porysowane drzwi kierowcy w górnej części



Porysowane lewe tylne drzwi



Porysowany przedni zderzak z lewej strony



Porysowany przedni zderzak z prawej strony



Porysowane prawe tylne drzwi



Porysowany prawy przedni błotnik



Porysowana obudowa prawego lusterka



Porysowane drzwi z prawej strony



Porysowane i pocięte tylne drzwi z prawej strony oraz błotnik



Porysowane drzwi z prawej strony



Porysowana klamka drzwi tylnych z prawej strony



Porysowany tylny błotnik z prawej strony



Porysowana pokrywa bagażnika



Porysowany tylny zderzak z lewej strony



Porysowany tylny błotnik z lewej strony



Wgniecenie na lewych tylnych drzwiach

Korekty

Wartość bazowa brutto	11 500 PLN
Koszt naprawy brutto	8 500 PLN
Korekta za przebieg pojazdu brutto	- 1 000 PLN

Komentarz:

Pojazd wyeksploatowany w stopniu przewyższającym dla danego wieku i przebiegu. Brak dbałości użytkownika o pojazd co uwidaczniają liczne uszkodzenia i zarysowania. Świecą się kontrolki na desce rozdzielczej – do weryfikacji w A.S.O Citroen. Po weryfikacji usterek w autoryzowanym serwisie koszt naprawy może ulec znacząco zwiększeniu co ma bezpośredni wpływ na wartość pojazdu. Naprawa wszystkich uszkodzeń może przewyższyć wartość rynkową pojazdu – w związku z powyższym naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wszystkie opony nie nadają się do dalszego użytkowania – zużycie eksploatacyjne.

Wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu na dzień wyceny wynosi 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące PLN.)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydając niniejszy dokument biegły zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów i badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez biegłego zamówione.

Nowy Janków, dnia 2026-08-28

Mgr inż. ROBERT RYBAK
Biegły sądowy
ds. oceny stanu technicznego pojazdów, oceny
wartości pojazdów, oceny poprawności przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych,
oceny wartości maszyn i urządzeń mechanicznych
tel. 662-029-071, 662-099-519

Opinię sporządził, pieczęć i podpis

